

微数控M2P系列 产品使用手册

MICRO Computer Numerical Control

适用型号：M2P-1000/2000/3000/4000/5000/6000



一、使用注意事项

使用本控制器前，请仔细阅读本手册后再进行相关的操作，如有疑问请与我司工作人员联系。使用者需具备相关的专业知识和操作技能，确保使用安全。

工作环境及防护

1.控制系统的工作温度为 0-40℃，当超过此环境温度时系统可能会出现工作不正常甚至死机等现象。

2.相对湿度应控制在 0-85%

3.在高温、高压、腐蚀性气体等特殊环境下工作，必须采取特殊的防护措施。

4.防止灰尘、粉尘、金属等杂物进入控制器。

5.应防护好控制器的液晶屏（易碎品），使其远离尖锐物品；防止空中的物品撞到液晶屏上；当屏幕有灰尘需要清洁时，应用柔软的纸巾或棉布轻轻擦除。

系统的操作

系统操作时需按压相应的操作按键，在按压按键时，需要食指或中指的指肚按压。切记不能用指甲按压按键，否则按键面膜损坏，影响使用。

初次进行操作的操作者，应在了解相应功能的正确使用方法后，方可进行相应的操作，对于不熟悉的功能或参数，严禁随意操作或更改系统参数。

系统的检修

当系统出现不正常的情况，需检修相应的连接或插座连接处时，应先切断系统电源。再进行必要的检修。

未进行严格操作的技术人员或未得到本公司授权的单位或者个人，不能打开控制系统进行维修操作，否则后果自负。

系统保修说明

保修期：本产品自出厂之日起 12 个月内

保修范围：在保修期内，按使用要求操作的情况下发生的故障

保修期内：保修范围以外的故障为收费服务

保修期外：所有的故障均为收费服务

以下情况不在保修范围内：

任何违反使用要求的人为故障或意外故障，尤其电压接错接反。

带电插拔系统连接插座而造成的损坏

自然灾害等原因导致的损坏。

未经许可，擅自拆卸、改装、修理等行为造成的损坏。

其他事项：

本说明书如有系统功能不符、不详尽处，以系统软件功能为准。

控制功能改变或完善升级，恕不另行通知。

二、产品简介

微数控 M2P 运动控制器，为 1-6 轴的运动控制系统，采用 ARM 和专门的运动控制芯片，外部和内部供电采用光耦隔离的方式，实现高性能稳定的控制能力，配备 7 寸彩色液晶显示器，分辨率为 800*480，1-4 轴为联动轴，1-6 轴为非联动轴，一个模拟轴，带一路标准手脉 MPG 接口（最多可接 6 轴手脉），为自动化应用、机械设备、科学实验带来了实实在在的解决方案。我们经过多年的用户体验和技术更新，目前控制器支持联动和非联动两种运动模式，提供 20 个程序储存，每个程序最多可编写 999 行。灵活的运动控制，简洁的功能架构，方便用户使用。




- 7 英寸彩色液晶屏，分辨率 800*480，显示面积 85.9*154.1（mm）
- 手动界面实时显示输入、输出状态
- 支持开机回机械零，支持手动回机械零，支持程序指令回机械零
- 支持 U 盘做媒介导入开机图片、参数、程序文件和组态功能，支持程序导出
- 28 路输入（其中包含 4 路出厂默认功能的输入口），18 路输出
- X、Y、Z、A 轴（两轴（含两轴）以上）联动运动，X、Y、Z、A、B、C 轴为非联动运动（6 轴控制器具备所有功能）

- 1-4 最大脉冲频率 300K，5-6 轴最大脉冲频率 100K
- 开机首界面可设置
- 支持中文和英文选择
- 支持掉电记忆功能，断电后坐标显示和工件计数不会清零
- 限位保护，支持硬限位和软限位
- 开机和程序指令支持多轴回机械零顺序选择
- 带有 1 路 0-10V 主轴调速模拟量输出接口
- 支持外部输入口控制输出口状态








三、面板介绍




产品采用简洁大方的彩色 LCD 显示屏，7 英寸，显示面积为 85.9*154.1（mm），界面舒适。67 个轻触按键与界面配合，实现人机交换，信息控制和处理。产品背面与外部接线采用容易接线的插拔端子和 DB 头，极大的方便了用户。

3.1 按键定义

按键	定义	使用范围	备注
	配合液晶屏上对应的按钮使用，实现各种功能。	控制器的所有界面。	使用率较高的按键。
	拓展显示	程序编辑界面使用。	
	进入各大功能界面	控制器在非运行状态下使用。U 盘功能需	

参数	IO	U盘		先登录用户。	
▲			程序编辑时，按下此键，进入程序保存，再按下此键，退出保存，进入程序管理。	程序编辑及保存界面使用。	有返回和退出含义。
清零			手动状态，长按此键，将 1-6 轴坐标变成参考点。	手动界面使用。	
复位			长按此键，控制器重新启动。	控制器的所有界面。	
切换			用来选择状态。	参数、IO 和程序编辑界面使用。	
删除			用于删除数据。手动输出时控制输出口 13 的状态。	参数、IO、程序管理和程序编辑界面使用。	
确认			根据提示，保存参数和程序。程序管理界面，读入程序。手动输出时，控制输出口 15 的状态。	手动、参数、IO、程序管理和程序保存界面使用。	
上页	下页		用于多个页面向上、向下翻页。速度倍率的增加或减少。	控制器的所有界面。	
1 _X	2 _Y	3 _Z	数字键。1,2,3,6,9 键，手动界面，长按可将 X,Y,Z,A,B 轴坐标清回参考点。1-9 键，手动输出时按下改变输出口 1-9 状态。长按 4 工件清零。	手动、参数、IO 和程序界面使用。	
4	5	6 _A			
7	8	9 _B			
- _C			负号。手动界面，长按可将 C 轴坐标清回参考点。手动输出时，控制输出口 12 的状态。	手动、参数和程序界面使用	
.			小数点。手动输出时，控制输出口 10 的状态。	手动、参数和程序界面使用	
0			数字键。手动输出时，控制输出口 11 的状态。	参数、程序、IO 和手动界面使用	
输入			手动界面，修改主轴速度。	手动界面使用。	

 	<p>启用组态时使用。M7 和 M14 主轴速度倍率的增加或者减少。</p>		<p>组态无效，这些按钮没用。</p>
	<p>手动状态或回机械状态，按下 X+键，X 轴向正方向运动；按下 X-键，X 轴向反方向运动；按下 Y+键，Y 轴向正方向运动；按下 Y-键，Y 轴向反运动；按下 Z+键，Z 轴向正方向运动；按下 Z-键，Z 轴向反方向运动；按下 C+键，C 轴向正方向运动，按下 C-键，C 轴向反方向运动。</p>	<p>手动界面使用。</p>	
	<p>在程序编辑界面，当前指令的前面，插入一条结束指令。</p>	<p>程序编辑界面使用。</p>	
	<p>手动状态，点动和连续运动的切换键，按下此键，再按方向键。</p>	<p>手动界面使用。</p>	
	<p>手动状态，按下此键，再按方向键，对应的轴回机械零。</p>	<p>手动界面使用。</p>	<p>按“暂停”键取消。</p>
	<p>用于光标移动，光标移动到某个位置便可修改当前的数据。↑，手动输出时，控制输出口 14 的状态。←，手动输出时，控制输出口 16 的状态。↓，手动输出时，控制输出口 17 的状态。→，手动输出时，控制输出口 18 的状态。手动状态或回机械状态，按下 B+键，B 轴向正方向运动；按下 B-键，B 轴向反方向运动；按下 C+键，C 轴向正方向运动；按下 C-键，C 轴向反运动。</p>	<p>手动、参数和 IO 界面使用。</p>	

 输出	手动状态, 和“F4”功能一致, 按下此键, 再按控制输出的快捷键, 对输出口状态进行控制。	手动界面使用。	重复按下, 选中或者取消。
 启动	自动界面, 用户程序的启动键。		
 暂停	用户程序的暂停键。		

3.2 外观面板尺寸 (不含端子)

- 外形尺寸: 长×宽×厚 298×203×36.3mm
- 嵌入口尺寸: 长×宽×厚 270×175×33mm

四、接口介绍

控制器的接口功能主要分为以下几类:

- 电源接口
- U 盘接口
- 驱动器接口
- 输入接口
- 输出接口
- 模拟量接口
- 手脉 MPG 接口

4.1 接口说明

	接线端子名称	定义
输入	1	输入 1, 经过开关 (机械/光电开关等) 接入 IO 电源 24V 负极。
	2	输入 2, 经过开关 (机械/光电开关等) 接入 IO 电源 24V 负极。
	3	输入 3, 经过开关 (机械/光电开关等) 接入 IO 电源 24V 负极。
	4	输入 4, 经过开关 (机械/光电开关等) 接入 IO 电源 24V 负极。
	5	输入 5, 经过开关 (机械/光电开关等) 接入 IO 电源 24V 负极。
	6	输入 6, 经过开关 (机械/光电开关等) 接入 IO 电源 24V 负极。
	7	输入 7, 经过开关 (机械/光电开关等) 接入 IO 电源 24V 负极。
	8	输入 8, 经过开关 (机械/光电开关等) 接入 IO 电源 24V 负极。
	9	输入 9, 经过开关 (机械/光电开关等) 接入 IO 电源 24V 负极。
	10	输入 10, 经过开关 (机械/光电开关等) 接入 IO 电源 24V 负极。
	11	输入 11, 经过开关 (机械/光电开关等) 接入 IO 电源 24V 负极。
	12	输入 12, 经过开关 (机械/光电开关等) 接入 IO 电源 24V 负极。
	13	输入 13, 经过开关 (机械/光电开关等) 接入 IO 电源 24V 负极。
	14	输入 14, 经过开关 (机械/光电开关等) 接入 IO 电源 24V 负极。
	15	输入 15, 经过开关 (机械/光电开关等) 接入 IO 电源 24V 负极。
	16	输入 16, 经过开关 (机械/光电开关等) 接入 IO 电源 24V 负极。
	17	输入 17, 经过开关 (机械/光电开关等) 接入 IO 电源 24V 负极。

	18	输入 18, 经过开关 (机械/光电开关等) 接入 IO 电源 24V 负极。	
	19	输入 19, 经过开关 (机械/光电开关等) 接入 IO 电源 24V 负极。	
	20	输入 20, 经过开关 (机械/光电开关等) 接入 IO 电源 24V 负极。	
	21	输入 21, 经过开关 (机械/光电开关等) 接入 IO 电源 24V 负极。	
	22	输入 22, 经过开关 (机械/光电开关等) 接入 IO 电源 24V 负极。	
	23	输入 23, 经过开关 (机械/光电开关等) 接入 IO 电源 24V 负极。	
	24	输入 24, 经过开关 (机械/光电开关等) 接入 IO 电源 24V 负极。	
出厂默认功能输入口	急停	出厂默认急停信号输入口 25。	
	报警	出厂默认报警信号输入口 26。	
	启动	出厂默认启动信号输入口 27。	
	暂停	出厂默认暂停信号输入口 28。	
模拟量输出	10V	模拟量正极输出。	
	0V	标准电位 0V。	
X 轴	DB9	引脚 9	系统 X 轴方向负向输出。
		引脚 8	系统 X 轴方向正向输出。
		引脚 7	系统 X 轴脉冲负向输出。
		引脚 6	系统 X 轴脉冲正向输出。
Y 轴	DB9	引脚 9	系统 Y 轴方向负向输出。
		引脚 8	系统 Y 轴方向正向输出。
		引脚 7	系统 Y 轴脉冲负向输出。
		引脚 6	系统 Y 轴脉冲正向输出。
Z 轴	DB9	引脚 9	系统 Z 轴方向负向输出。
		引脚 8	系统 Z 轴方向正向输出。
		引脚 7	系统 Z 轴脉冲负向输出。
		引脚 6	系统 Z 轴脉冲正向输出。
A 轴	DB9	引脚 9	系统 C 轴方向负向输出。
		引脚 8	系统 C 轴方向正向输出。
		引脚 7	系统 C 轴脉冲负向输出。
		引脚 6	系统 C 轴脉冲正向输出。
B 轴	DB9	引脚 9	系统 C 轴方向负向输出。
		引脚 8	系统 C 轴方向正向输出。
		引脚 7	系统 C 轴脉冲负向输出。
		引脚 6	系统 C 轴脉冲正向输出。
C 轴	DB9	引脚 9	系统 C 轴方向负向输出。
		引脚 8	系统 C 轴方向正向输出。
		引脚 7	系统 C 轴脉冲负向输出。
		引脚 6	系统 C 轴脉冲正向输出。
输出	1	输出 1, 经过感性负载 (继电器/电磁阀) 接入电源 24V 正极。	
输出	2	输出 2, 经过感性负载 (继电器/电磁阀) 接入电源 24V 正极。	
输出	3	输出 3, 经过感性负载 (继电器/电磁阀) 接入电源 24V 正极。	
输出	4	输出 4, 经过感性负载 (继电器/电磁阀) 接入电源 24V 正极。	
输出	5	输出 5, 经过感性负载 (继电器/电磁阀) 接入电源 24V 正极。	
输出	6	输出 6, 经过感性负载 (继电器/电磁阀) 接入电源 24V 正极。	
输出	7	输出 7, 经过感性负载 (继电器/电磁阀) 接入电源 24V 正极。	
输出	8	输出 8, 经过感性负载 (继电器/电磁阀) 接入电源 24V 正极。	

输出	9	输出 9, 经过感性负载 (继电器/电磁阀) 接入电源 24V 正极。	
输出	10	输出 10, 经过感性负载 (继电器/电磁阀) 接入电源 24V 正极。	
输出	11	输出 11, 经过感性负载 (继电器/电磁阀) 接入电源 24V 正极。	
输出	12	输出 12, 经过感性负载 (继电器/电磁阀) 接入电源 24V 正极。	
输出	13	输出 13, 经过感性负载 (继电器/电磁阀) 接入电源 24V 正极。	
输出	14	输出 14, 经过感性负载 (继电器/电磁阀) 接入电源 24V 正极。	
输出	15	输出 15, 经过感性负载 (继电器/电磁阀) 接入电源 24V 正极。	
输出	16	输出 16, 经过感性负载 (继电器/电磁阀) 接入电源 24V 正极。	
输出	17	输出 17, 经过感性负载 (继电器/电磁阀) 接入电源 24V 正极。	
输出	18	输出 18, 经过感性负载 (继电器/电磁阀) 接入电源 24V 正极。	
IO 电源	G	输入、输出的电源 24V 负极。	
	V	输入、输出的电源 24V 正极。	
系统电源	0V	系统电源 24V 负极。	
	24V	系统电源 24V 正极。	
手脉 MPG	DB15	引脚 1	A+:手脉 A 脉冲+
		引脚 2	B+:手脉 B 脉冲+
		引脚 3	X:手脉控制 X 轴信号
		引脚 4	Y:手脉控制 Y 轴信号
		引脚 5	Z:手脉控制 Z 轴信号
		引脚 6	4:手脉控制 C 轴信号
		引脚 7	+5V:手脉 5V
		引脚 9	A-:手脉 A 脉冲-
		引脚 10	B-:手脉 B 脉冲-
		引脚 11	X1:手脉进给倍率×1
		引脚 12	X10:手脉进给倍率×10
		引脚 13	X100:手脉进给倍率×100
		引脚 15	0V:手脉 5V 地及 COM 口

4.2 电源接口

控制器的供电电源采用系统供电和 IO 供电两种方式, 都接 24V 开关电源。当需要使用输入、输出功能时, 系统供电和 IO 供电必须同时使用。系统供电和 IO 供电建议采用隔离不共地的两个开关电源。接线图可参照图 1 所示。

4.3 输入和输出

控制器拥有 28 路输入, 18 路输出。基本上满足大部分用户的需求, **如需更多功能, 请联系客服进行定制服务。**

输入口接入开关与 IO 设置中的参数配合实现功能。输出接感性负载, 如继电器、电磁阀等。急停 (输入 25), 报警 (输入 26), 启动 (输入 27), 暂停 (输入 28), 客户直接参照输入口接线方式接入开关。这 4 路输入口出厂已设置好功能, 用户后期根据需要修改。输入、输出接线方式如图 1, 图 2 所示。




图 1 系统电源与 IO 电源隔离不共地接线图




图 2 系统电源与 IO 电源非隔离接线图

4.4 差分脉冲输出-驱动器接口

控制器最多提供 6 路差分脉冲输出，驱动步进电机或伺服电机，四轴控制器分别为 X 轴、Y 轴、Z 轴、A 轴、B 轴、C 轴，其中，X 轴、Y 轴、Z 轴、A 轴为联动轴，X 轴、Y 轴、Z 轴、A 轴、B 轴和 C 轴为非联轴。6 路差分脉冲输出口与驱动器连接方式一样。9:DIR- 8:DIR+ 7:PULS- 6:PULS+ 如图 3 所示。




图 3 控制器差分脉冲输出口接线方式

4.5 手脉 MPG

控制器带有一路标准手脉 MPG 接口，可外接手摇脉冲发生器（即手脉）（最多可接 6 轴手脉）。用手脉来控制坐标轴的移动。手脉脉冲输入接口采用差分接法，整体采用光电隔离，系统电源与 IO 电源需同时接通 24V 开关电源。用户根据现场应用环境选择使用一个或两个开关电源。特别注意：5-6 轴控制器，片选信号 B 接到输入口 23，C 接到输入口 24。手脉与控制器手脉接口接线图如图 4 所示。




图 4 外部手脉接线方式

4.6 模拟量输出

控制器带有 1 路 0-10V 主轴调速模拟量输出接口，可接变频器或伺服。主轴电压随着主轴速度 S 改变，实现无级调速。主轴旋转方向使能，由控制器输出信号(24V 负极)接到变频器或伺服控制方向的输入信号端。

同时在参数-速度中设置主轴速度。如果主轴速度设为 1500r/min，那模拟量输出 10V 时对应的速度为 1500r/min。特别注意：接主轴时，必须采取双隔离两路电源供电。具体接线如图 5 所示。



图 5 模拟量输出接线示意图

五、功能介绍

5.1 开机界面

控制器电源接通，7 英寸彩色显示屏亮起，首先显示开机界面，开机界面出厂默认如图 6 所示，带有本司的 LOGO。开机界面显示图片用户可随意设置，通过 U 盘将格式合适的图片导入控制器中，图片格式和 U 盘导入方式下面将会介绍。

在开机界面停留一定时间，自动进入下一界面。控制器默认进入手动界面。用户也可以通过参数-控制设置选择进入的界面。



图 6 开机界面

5.2 手动操作

手动操作，手动状态下对控制器各轴及输入、输出进行操作。界面提供了控制器工作时所需的基本信息，与面板上的按键和外部按钮配合实现手动操作。界面如图 7 所示。




图 7 手动操作

➤ 界面实时显示坐标轴的具体位置，断电，重新上电，坐标值不清零。有坐标清零提示语的状态下，长按“1”，X轴清回参考点，长按“2”，Y轴清回参考点，长按“3”，Z轴清回参考点，长按“6”，A轴清回参考点，长按“9”，B轴清回参考点，长按“-”，C轴清回参考点。

➤ 界面实时显示当前的进给轴速度 F，为进给轴的合成速度。

➤ 显示进给轴速度倍率，调节进给轴运行速度的百分比。进给轴在手动或者自动情况下，实际运行的速度=系统设置的速度×进给速度倍率，取值范围为 10%-200%。按“上页”键一下，速度倍率加 1，长按速度倍率加 10%；按“下页”键一下，速度倍率减 1%，长按速度倍率减 10%。

➤ 显示剩余的循环次数 P，与循环指令相关，用于自动执行中。

➤ 显示剩余的延时时间 T，与延时指令相关，用于自动执行中。

➤ 工件计数，显示当前加工的工件数量。与工件计数、工件置数指令相关，用于自动执行中。

长按“4”键，工件清零。

➤ 在界面下方出现提示语，提示当前如何操作

➤ 显示输入、输出通断状态

➤ 界面实时显示当前的主轴速度 S

➤ 显示主轴的速度倍率，调节主轴运行速度的百分比。主轴在手动或者自动情况下，实际运行的速度=系统设置的速度×速度倍率，取值范围为 10%-200%。按“M7”键一下，速度倍率加 10%，按“M14”键一下，速度倍率减 10%。

➤ 手脉的进给倍率，以（1X，10X，100X）的形式显示。

5.2.1 手动高速

按面板上的“F1”键，选中“手动高速”，再按“X+”键，X轴正转，按“X-”键，X轴反转，按“Y+”键，Y轴正转，按“Y-”键，Y轴反转，按“Z+”键，Z轴正转，按“Z-”键，Z轴反转，按“A+”键，A轴正转，按“A-”键，A轴反转，按“B+”键，B轴正转，按“B-”键，B轴反转，按“C+”键，C轴正转，按“C-”键，C轴反转。手动正转、反转时的速度在参数-速度参数，<手动高速>参数项设置。

5.2.2 手动低速

在 5.2.1 的状态下，再按“F1”键，取消选中。按“X+”键，X 轴正转，按“X-”键，X 轴反转，按“Y+”键，Y 轴正转，按“Y-”键，Y 轴反转，按“Z+”键，Z 轴正转，按“Z-”键，Z 轴反转，按“A+”键，A 轴正转，按“A-”键，A 轴反转，按“B+”键，B 轴正转，按“B-”键，B 轴反转，按“C+”键，C 轴正转，按“C-”键，C 轴反转。手动正转、反转时的速度在参数-速度参数，<手动低速>参数项设置。

5.2.3 手动增量

按“F2”键，选中“手动增量”，进给轴将以设定值为步长，按一次方向键，运动一次。再按“F2”键，取消选中。手动增量的步长在参数-控制参数，<点动增量>参数项设置，手动增量的速度在参数-速度参数，<点位速度>参数项设置。

5.2.4 程序回零

按“F3”键，选中“程序回零”，1-6 轴将以最高速度同时回到程序零点，按“暂停”键停止，最高速度在参数-速度参数，<合成高速>参数项设置。

5.2.5 手动输出

按“F4”键，选中“手动输出”，或者按面板上的“输出”键，再按“1-9”数字键，“.”，“0”，“-”，“删除”，“↑”，“确认”，“←”，“↓”，“→”，控制 1-18 输出口的通断状态，再按“F4”键或者面板上的“输出”键，取消选中。

5.2.6 示教编程

按“F5”键，进入“示教编程”界面，如图 8 所示。



图 8 示教编程

(1) 示教按钮介绍:

- “指令选择”用来选择“快速运动”“绝对运动”“相对运动”“顺圆 IJ”“逆圆 IJ”五条指令。
- “连续运动”与“点动运动”相互切换。
- “中点坐标”保存需要运动的圆弧上第二个点。
- “终点坐标”保存需要运动的圆弧上第三个点。
- “保存程序”进入保存程序。

(2) 示教编程方式:

首先，通过“指令选择”来选择需要的指令；

其次，按“X+”键，“X-”键，“Y+”键，“Y-”键，“Z+”键，“Z-”键，“A+”键，“A-”键寻找需要的坐标点；

第三，按“下页”进入到下一条；

第四，重复前三步骤，直到程序编辑完成。

最后，按“F5”键，输入新程序文件名 1-4 位数字，按“确认”键，保存程序。

(3) 特别说明

“快速运动”“相对运动”走的是增量值。

“绝对运动”走绝对坐标。

“顺圆 IJ”“逆圆 IJ”走相对坐标。

(4) 举例

按“F1”键找到“顺圆 IJ”指令，圆弧的第一个点默认，假如这时当前 X 轴，Y 轴的坐标位置为 (0,0)，然后按“X+”走 2。按“Y+”走 2，这时，按“F3”键，记忆圆弧的中点 (2,2)。然后再按“X+”走 4，按“Y-”走到 0，按“F4”键，记忆圆弧终点坐标 (4,0)。编辑完成按“F5”键，保存程序。以上程序会加工出一个圆心在 (2,0)，半径等于 2 的一个半圆。

5.2.7 机械回零

按面板上的“回零”键，再按某个轴的方向键，执行对应轴回机械零动作。按“暂停”键或“返回”键（上箭头），取消选中。

5.2.8 主轴速度

按面板上的“输入”键，显示手动状态下，主轴运动的速度，编辑修改，按“确认”键保存，同时，主轴以当前设置速度运行。

5.2.9 外部手脉

按“F6”键，选中“外部手脉”，通过手脉控制 1-6 轴驱动电机，手脉移动的最小距离，可在参数-控制参数，<手脉增量>参数项设置。电机转动的距离=手脉转动的格数×手脉增量×进给。

5.3 自动执行

按面板上的“自动”键，进入自动执行界面，该界面执行的程序为程序管理中保存的程序，如图 9 所示。按“启动”键，程序运行，运行的程序为最后一次在程序管理中读入的程序。按“暂停”键有效。

- 直接显示当前加载的程序文件名和程序行。
- 显示当前执行到的程序行。
- 其它显示见手动操作界面。

5.3.1 单步执行

程序是由一个个程序行组成的。按“F1”键，选中“单步执行”，按一次“启动”键，执行一个程序行。单步执行就是为了检测编写的程序，运动状态是否正确。

5.3.2 连续执行

在“单步执行”状态下，再按一次“F1”键，取消“单步执行”，这时按“启动”键，程序连续执行，到最后程序行。

5.3.3 暂停程序

程序运行时，按下“暂停”键，程序运行暂停，再按“启动”键，程序接着执行。

5.3.4 终止程序

程序运行时，按下“F2”键，程序运行终止，并跳到程序第一行。再按“启动”键，程序从第一行开始执行。




图 9 自动执行

5.4 参数设置

按面板上的“参数”键进入参数设置界面，默认进入控制参数界面，如图 10 所示。




图 10 控制参数

5.4.1 用户登录

保持在参数设置界面，按“F4”键，进入用户登录界面。参数修改，打开 U 盘文件都需先登录用户。用户登录界面如图 11 所示。

用户密码：登录用户密码，设置用户级使用参数，默认出厂密码为：123456。

厂商密码：登录厂商密码，设置厂商级使用功能，程序隐藏和时间锁机功能，厂商密码暂不告知用户。

组态密码：登录组态密码，设置、使用组态功能，默认组态出厂密码为：12345609。组态功能具

体使用方法下面将会介绍。

输入密码后。按“确认”键登录。




图 11 用户登录

5.4.2 控制参数

登录用户后，按“F1”键，进入控制参数界面。下表列出控制参数界面所有的参数。设置完成后，根据提示，按“确认”键保存。

参数	功能说明	操作
语言	控制器支持两种语言，中文和英文	按“切换”键选择
X 轴参考点	手动状态下，长按数字“1”键，X 轴坐标清空并显示此设定值。	输入数字
X 轴分子	X 轴电子齿轮分子，如何使用见附录。	输入数字
X 轴分母	X 轴电子齿轮分母，如何使用见附录。	输入数字
Y 轴参考点	手动状态下，长按数字“2”键，Y 轴坐标清空并显示此设定值。	输入数字
Y 轴分子	Y 轴电子齿轮分子，如何使用见附录。	输入数字
Y 轴分母	Y 轴电子齿轮分母，如何使用见附录。	输入数字
Z 轴参考点	手动状态下，长按数字“3”键，Z 轴坐标清空并显示此设定值。	输入数字
Z 轴分子	Z 轴电子齿轮分子，如何使用见附录。	输入数字
Z 轴分母	Z 轴电子齿轮分母，如何使用见附录。	输入数字
A 轴参考点	手动状态下，长按数字“6”键，A 轴坐标清空并显示此设定值。	输入数字
A 轴分子	A 轴电子齿轮分子，如何使用见附录。	输入数字
A 轴分母	A 轴电子齿轮分母，如何使用见附录。	输入数字
B 轴参考点	手动状态下，长按数字“9”键，B 轴坐标清空并显示此设定值。	输入数字
B 轴分子	B 轴电子齿轮分子，如何使用见附录。	输入数字
B 轴分母	B 轴电子齿轮分母，如何使用见附录。	输入数字
C 轴参考点	手动状态下，长按数字“-”键，C 轴坐标清空并显示此设定值。	输入数字

C 轴分子	C 轴电子齿轮分子，如何使用见附录。	输入数字
C 轴分母	C 轴电子齿轮分母，如何使用见附录。	输入数字
升速时间	电机以启动速度运行经过设定的升速时间。运行到设定的 F 速度。	输入数字
点动增量	手动点动状态，按一次方向键，运行的步长。	输入数字
X 轴间隙	X 轴反向间隙值（根据设备实际测量获得）	输入数字
Y 轴间隙	Y 轴反向间隙值（根据设备实际测量获得）	输入数字
Z 轴间隙	Z 轴反向间隙值（根据设备实际测量获得）	输入数字
A 轴间隙	A 轴反向间隙值（根据设备实际测量获得）	输入数字
B 轴间隙	B 轴反向间隙值（根据设备实际测量获得）	输入数字
C 轴间隙	C 轴反向间隙值（根据设备实际测量获得）	输入数字
X 零开机启动	决定 X 轴是否在系统开机后优先执行回机械零动作。	按“切换”键选择
Y 零开机启动	决定 Y 轴是否在系统开机后优先执行回机械零动作。	按“切换”键选择
Z 零开机启动	决定 Z 轴是否在系统开机后优先执行回机械零动作。	按“切换”键选择
A 零开机启动	决定 A 轴是否在系统开机后优先执行回机械零动作。	按“切换”键选择
B 零开机启动	决定 B 轴是否在系统开机后优先执行回机械零动作。	按“切换”键选择
C 零开机启动	决定 C 轴是否在系统开机后优先执行回机械零动作。	按“切换”键选择
开机首界面	设置开机后自动进入的界面。	按“切换”键选择
手脉增量	手脉移动的最小单位。	输入数字
软限位	有效时，运动中的坐标不能超过其限定值。	输入数字
显示亮度	设置屏幕亮度，取值范围：10-63。数值越大，屏幕越亮。	输入数字
开机回零顺序	开机启动有效后，各轴按照设定好的顺序依次回机械零。	按“切换”键选择

5.4.3 速度参数

按面板上的“F2”键，进入速度参数界面，在该界面设置速度，软限位坐标及组态有效是否等。下表列出速度参数界面所有参数。有些参数需要登录特定的用户密码才能正常显示并设置。设置完成后，根据提示，按“确认”键保存。

参数	功能说明	操作	登录密码功能有效是否
合成高速	1-6 轴合成最高限速，系统运行时，1-6 轴合成速度都不得超过此速度。	数字输入	所有用户密码通用。
启动速度	电机启动时，会以此速度运行，在升速时间内运行至程序设定中的 F 值速度。	数字输入	所有用户密码通用。
手动高速	手动高速时的速度。	数字输入	所有用户密码通用。
手动低速	手动低速时的速度。	数字输入	所有用户密码通用。
点位速度	手动增量时的速度	数字输入	所有用户密码通用。
回零高速	回机械零时，首先以回零高速运行。	数字输入	所有用户密码通用。
回零低速	回机械零过程中，碰到开关后，以回零低速运行。	数字输入	所有用户密码通用。

回零点模式	回机械零的两种方式, 经过开关, 不过开关	按“切换”键选择	所有用户密码通用。
主轴速度	主轴 S 输出的最高速度。模拟量 10V 时对应的速度。	数字输入	所有用户密码通用。
X 轴正限坐标	设定 X 轴正向限位坐标。	输入数字	所有用户密码通用。
X 轴负限坐标	设定 X 轴负向限位坐标。	输入数字	所有用户密码通用。
Y 轴正限坐标	设定 Y 轴正向限位坐标。	输入数字	所有用户密码通用。
Y 轴负限坐标	设定 Y 轴负向限位坐标。	输入数字	所有用户密码通用。
Z 轴正限坐标	设定 Z 轴正向限位坐标。	输入数字	所有用户密码通用。
Z 轴负限坐标	设定 Z 轴负向限位坐标。	输入数字	所有用户密码通用。
A 轴正限坐标	设定 A 轴正向限位坐标。	输入数字	所有用户密码通用。
A 轴负限坐标	设定 A 轴负向限位坐标。	输入数字	所有用户密码通用。
B 轴正限坐标	设定 B 轴正向限位坐标。	输入数字	所有用户密码通用。
B 轴负限坐标	设定 B 轴负向限位坐标。	输入数字	所有用户密码通用。
C 轴正限坐标	设定 C 轴正向限位坐标。	输入数字	所有用户密码通用。
C 轴负限坐标	设定 C 轴负向限位坐标。	输入数字	所有用户密码通用。
组态功能	有效时, 启动组态功能。	按“切换”键选择。	登录组态密码。
程序隐藏	有效时, 未登陆时, 隐藏程序	按“切换”键选择。	登陆厂商密码。
时间锁机	有效时, 设置开启时间锁机。	按“切换”键选择。	登录厂商密码。

5.4.4 恢复厂值

按“F3”键, 进入恢复厂值界面, 在该界面, 根据提示, 按“确认”键, 等待一段时间, 将参数和 IO 恢复至出厂数据。

5.4.5 密码更改

按“F5”键, 进入密码更改界面, 按提示输入新密码, 按“↑”键或“↓”键换行。“上页”键或者“下页”键换页, 修改其它功能密码。

5.4.6 版本信息

按“F6”键, 查看控制器软件或硬件版本。不同批次的产品软件或硬件版本号可能存在差别。

5.5 IO 设置

按面板上的“IO”键, 进入 IO 设置界面, 默认进入系统输入界面, 如图 12 所示。IO 设置是对控制器输入、输出功能进行设置。设置 IO 参数需先登录用户。然后按光标键移动, “切换”键选择, “确认”键保存。




图 12 系统输入

5.5.1 系统输入

该界面包含控制器限位、报警、急停和外部启动等输入功能设置。

参数	功能说明	操作
X 轴正限	设置限制 X 轴向正方向运动检测信号。	输入数字；按“切换”键选择
X 轴负限	设置限制 X 轴向负方向运动检测信号。	输入数字；按“切换”键选择
Y 轴正限	设置限制 Y 轴向正方向运动检测信号。	输入数字；按“切换”键选择
Y 轴负限	设置限制 Y 轴向负方向运动检测信号。	输入数字，按“切换”键选择
Z 轴正限	设置限制 Z 轴向正方向运动检测信号。	输入数字；按“切换”键选择
Z 轴负限	设置限制 Z 轴向负方向运动检测信号。	输入数字；按“切换”键选择
A 轴正限	设置限制 A 轴向正方向运动检测信号。	输入数字；按“切换”键选择
A 轴负限	设置限制 A 轴向负方向运动检测信号。	输入数字，按“切换”键选择
B 轴正限	设置限制 B 轴向正方向运动检测信号。	输入数字；按“切换”键选择
B 轴负限	设置限制 B 轴向负方向运动检测信号。	输入数字；按“切换”键选择
C 轴正限	设置限制 C 轴向正方向运动检测信号。	输入数字；按“切换”键选择
C 轴负限	设置限制 C 轴向负方向运动检测信号。	输入数字，按“切换”键选择
报警输入	设置外部报警开关输入口，出厂默认输入口 26。	输入数字；按“切换”键选择
急停输入	设置外部急停开关输入口，出厂默认输入口 25。	输入数字；按“切换”键选择
X 轴零点	X 轴机械零点检测输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
Y 轴零点	Y 轴机械零点检测输入信号。	输入数字，按“切换”键选择
Z 轴零点	Z 轴机械零点检测输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
A 轴零点	A 轴机械零点检测输入信号。	输入数字，按“切换”键选择
B 轴零点	B 轴机械零点检测输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
C 轴零点	C 轴机械零点检测输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
外部启动	外部开关启动程序，出厂默认输入口 27。	输入数字；按“切换”键选择
外部暂停	外部开关暂停运动状态，出厂默认输入口 28。	输入数字，按“切换”键选择
升速输入	外部开关控制速度倍率加。	输入数字；按“切换”键选择
降速输入	外部开关控制速度倍率减。	输入数字；按“切换”键选择
输出口 1	外部开关控制输出口 1 通断状态。	输入数字；按“切换”键选择
输出口 2	外部开关控制输出口 2 通断状态。	输入数字，按“切换”键选择
输出口 3	外部开关控制输出口 3 通断状态。	输入数字；按“切换”键选择

输出口 4	外部开关控制输出口 4 通断状态。	输入数字；按“切换”键选择
输出口 5	外部开关控制输出口 5 通断状态。	输入数字；按“切换”键选择
输出口 6	外部开关控制输出口 6 通断状态。	输入数字，按“切换”键选择
输出口 7	外部开关控制输出口 7 通断状态。	输入数字；按“切换”键选择
输出口 8	外部开关控制输出口 8 通断状态。	输入数字；按“切换”键选择
输出口 9	外部开关控制输出口 9 通断状态。	输入数字；按“切换”键选择
输出口 10	外部开关控制输出口 10 通断状态。	输入数字，按“切换”键选择
输出口 11	外部开关控制输出口 11 通断状态。	输入数字；按“切换”键选择
输出口 12	外部开关控制输出口 12 通断状态。	输入数字；按“切换”键选择
输出口 13	外部开关控制输出口 13 通断状态。	输入数字；按“切换”键选择
输出口 14	外部开关控制输出口 14 通断状态。	输入数字，按“切换”键选择
输出口 15	外部开关控制输出口 15 通断状态。	输入数字；按“切换”键选择
输出口 16	外部开关控制输出口 16 通断状态。	输入数字；按“切换”键选择
清坐标零	外部开关按下，将当前坐标设为参考点。	输入数字，按“切换”键选择

5.5.2 手动输入

按“F2”键进入手动输入界面。该界面设置外部开关进行手动操作时的参数。

参数	功能说明	操作
X 高速+	设置外部开关控制 X 轴手动高速正转输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
X 高速-	设置外部开关控制 X 轴手动高速反转输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
X 低速+	设置外部开关控制 X 轴手动低速正转输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
X 低速-	设置外部开关控制 X 轴手动低速反转输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
Y 高速+	设置外部开关控制 Y 轴手动高速正转输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
Y 高速-	设置外部开关控制 Y 轴手动高速反转输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
Y 低速+	设置外部开关控制 Y 轴手动低速正转输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
Y 低速-	设置外部开关控制 Y 轴手动低速反转输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
Z 高速+	设置外部开关控制 Z 轴手动高速正转输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
Z 高速-	设置外部开关控制 Z 轴手动高速反转输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
Z 低速+	设置外部开关控制 Z 轴手动低速正转输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
Z 低速-	设置外部开关控制 Z 轴手动低速反转输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
A 高速+	设置外部开关控制 A 轴手动高速正转输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
A 高速-	设置外部开关控制 A 轴手动高速反转输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
A 低速+	设置外部开关控制 A 轴手动低速正转输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
A 低速-	设置外部开关控制 A 轴手动低速反转输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
B 高速+	设置外部开关控制 Z 轴手动高速正转输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
B 高速-	设置外部开关控制 Z 轴手动高速反转输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
B 低速+	设置外部开关控制 B 轴手动低速正转输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
B 低速-	设置外部开关控制 B 轴手动低速反转输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
C 高速+	设置外部开关控制 C 轴手动高速正转输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
C 高速-	设置外部开关控制 C 轴手动高速反转输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
C 低速+	设置外部开关控制 C 轴手动低速正转输入信号。	输入数字；按“切换”键选择

C 低速-	设置外部开关控制 C 轴手动低速反转输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
X 零启动	设置 X 轴手动回机械零输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
Y 零启动	设置 Y 轴手动回机械零输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
Z 零启动	设置 Z 轴手动回机械零输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
A 零启动	设置 A 轴手动回机械零输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
B 零启动	设置 B 轴手动回机械零输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
C 零启动	设置 C 轴手动回机械零输入信号。	输入数字；按“切换”键选择
回程序零	设置启动 1-6 轴同时回程序零输入信号。	输入数字；按“切换”键选择

5.5.3 系统输出

按“F3”键，进入系统输出，在该界面设置程序运行过程中，按“暂停”键，输出口的状态。

参数	功能说明	操作
输出 01	设置程序自动运行，按“暂停”输出口 1 的状态。	按“切换”键选择
输出 02	设置程序自动运行，按“暂停”输出口 2 的状态。	按“切换”键选择
输出 03	设置程序自动运行，按“暂停”输出口 3 的状态。	按“切换”键选择
输出 04	设置程序自动运行，按“暂停”输出口 4 的状态。	按“切换”键选择
输出 05	设置程序自动运行，按“暂停”输出口 5 的状态。	按“切换”键选择
输出 06	设置程序自动运行，按“暂停”输出口 6 的状态。	按“切换”键选择
输出 07	设置程序自动运行，按“暂停”输出口 7 的状态。	按“切换”键选择
输出 08	设置程序自动运行，按“暂停”输出口 8 的状态。	按“切换”键选择
输出 09	设置程序自动运行，按“暂停”输出口 9 的状态。	按“切换”键选择
输出 10	设置程序自动运行，按“暂停”输出口 10 的状态。	按“切换”键选择
输出 11	设置程序自动运行，按“暂停”输出口 11 的状态。	按“切换”键选择
输出 12	设置程序自动运行，按“暂停”输出口 12 的状态。	按“切换”键选择
输出 13	设置程序自动运行，按“暂停”输出口 13 的状态。	按“切换”键选择
输出 14	设置程序自动运行，按“暂停”输出口 14 的状态。	按“切换”键选择
输出 15	设置程序自动运行，按“暂停”输出口 15 的状态。	按“切换”键选择
输出 16	设置程序自动运行，按“暂停”输出口 16 的状态。	按“切换”键选择
输出 17	设置程序自动运行，按“暂停”输出口 17 的状态。	按“切换”键选择
输出 18	设置程序自动运行，按“暂停”输出口 18 的状态。	按“切换”键选择

5.5.4 输入测试

按“F4”键，在该界面测试输入口 1-36（输入口 29-36 为外部手脉输入）信号是否正常。数字序号 01-28 分别对应输入口 1-28，序号 29-36 分别对应外部手脉输入信号，输入口与 IO 电源 24V 地短接时，对应位置变为“通”。为了提高输入信号的可靠性，系统具有干扰过滤功能，信号需要保持 2 毫秒以上。

没有变化时。可能出现以下情况：

IO 电源没有接入 24V。

该输入信号线连接不正常。

该路输入信号电路出现故障。

5.5.5 输出测试

按“F5”键，在该界面测试输出口 1-18 信号是否正常。数字序号 01-18 分别对应输出口 1-18，按光标键选中输出口，“切换”键选择输出口状态，当“通”时，输出口和 IO 电源正极有 24V 的电压，当“断”时，输出口和 IO 电源之间电压为零。当输出口没有根据界面状态显示通断状态变化时，可能为如下情况：

IO 电源没有接入 24V。

该输出信号线连接不正常。

该路输出信号电路出现故障。

5.5.6 时间锁机



图 13 时间锁机

时间锁机就是控制器到达设定使用的时间，停止工作，需输入锁机密码才能正常开机。

登录厂商密码，参数设置-速度参数中将多出一项功能：时间锁机。按“切换”键选择“有效”，按“确认”键保存。再按“F6”键，在版本信息界面按“切换”键，界面显示如图 13 所示。移动光标，输入限制密码和限制时间。按“确认”键启动时间限制功能。重启，时间锁机功能生效。

六、U 盘

控制器提供了 1 路 U 盘接口，U 盘作为 PC 机上位机软件和控制器的媒介，将在上位机软件中设置的参数、工程、程序和开机图片导入控制器中。

将 U 盘插入控制器中，登录用户，按“U”盘，界面显示如图 14 所示。根据提示，按“F6”键，显示 U 盘中的文件夹，通过上、下光标键选择文件夹，上、下页键翻页。选好文件夹，按“确认”键，打开文件夹。然后再进行导入图片、程序等操作。下面分别介绍如何导入文件。




图 14 U 盘 1

6.1 开机图片

按“F2”键，打开 U 盘中的图片，按光标键上下移动光标，选中开机图片，再按“F1”键，等待一会儿，将图片完全导入控制器。此图片作为控制器上电后的开机界面。

图片要求：分辨率 800*480；24 位色，文件尾缀以.BMP 命名。

6.2 加工程序

按“F3”键，打开 U 盘中的程序，按光标键上下移动光标，选中程序，再按“F1”键，编辑文件名，及文件存储位置，按“确认”保存。

6.3 参数

按“F4”键，打开 U 盘中的设备参数，再按“F1”键，将设备参数加载到控制器中。设备参数为 IO 设置和参数设置中的参数。

6.4 组态

按“F5”键，打开 U 盘中的组态，再按“F1”键，将组态功能导入控制器中。（不需要移动光标，按一下“F1”键，能将 U 盘中所有与组态功能相关的全部导入控制器中）

七、程序管理

程序管理中存放着自动执行中运行的程序。按“程序”键，界面显示如图 15 所示。

7.1 文件列表

此列表显示控制器保存的所有程序，按光标键移动光标，选中程序，进行程序的编辑、修改、读入、删除等操作。控制系统最多可存 20 个程序文件。每个程序文件最多可存 999 个程序行。

7.2 程序文件删除

在程序管理界面，按光标键移动光标，选中文件，按“删除”键，出现提示语“如果决定删除文




图 15 程序管理

件，再按[删除]键，慎用！”，再按一次“删除”键，能将程序文件彻底删除。

7.3 程序编辑

按“确认”键，读入程序文件，可在此基础上进行程序指令的编辑、删除等操作。如图 16 所示，为控制器默认程序。

上页：从当前程序行翻到上一程序行。

下页：从当前程序行翻到下一程序行。长按“下页”时，弹出窗口，输入数字，按“确认”，快速跳到输入的程序行。

拓展：查找更多的指令。

删除：短按“删除”键，删除当前程序行光标所在的数据。长按“删除”键，删除当前的程序行。

切换：用于回机械零选轴，选择输入、输出状态及工件计数方向。

为了便于使用，本控制器采用汉字或英文命令选择方式。通过屏幕下方的 F1-F6 及拓展按键选择指令，按光标键移动光标，修改数据。修改完毕，按“下页”键，换新的指令行，重复以上操作直到加工动作编写完成。

7.4 新建程序

按“F2”键，新建程序文件，默认所有指令都是结束。



图 16 程序编辑

7.5 保存程序

程序编辑完毕，按“返回”键，保存程序界面，如图 17 所示。

程序文件名：程序名可以由 1 至 4 位数的任意数字组成。

输入文件名，按“确认”键保存文件，按“返回”键，取消保存。




图 17 保存程序界面

7.6 程序导出

移动光标，选中程序，插上 U 盘，按“F4”键，执行将控制器中的程序导入 U 盘的操作，按照提示命名，并保存到 U 盘。

八、程序指令

单轴控制器包含 27 条指令，多轴控制器包含 31 条指令。

8.1 结束

n 1 结束

标号: 0

参数: 无

8.2 相对运动

直线插补，走相对坐标，沿直线以 F 速度×倍率运动，此运动受速度倍率的影响，与当前 F 速度直接相关（注：凡是与速度 F 相关的指令，都受速度倍率影响）。

n 1 相对运动

标号: 0 X: 0.000 Y: 0.000 Z: 0.000

A: 0.000 F: 0

参数: X(X 向运动增量), Y (Y 向运动增量), Z (Z 向运动增量), A (A 向运动增量), F (运动速度)

8.3 绝对运动

直线插补，走绝对坐标，沿直线以 F 速度×速度倍率从当前点运动。此运动受速度倍率的影响，与当前 F 速度直接相关。

n 1 绝对运动

标号: 0 X: 0.000 Y: 0.000 Z: 0.000

A: 0.000 F: 0

参数: X (X 向绝对坐标), Y (Y 向绝对坐标), Z (Z 向绝对坐标), A (A 向绝对坐标), F (运动速度)

8.4 暂停

执行到该指令时, 通过检测设定的输入口状态进行暂停判断, 符合条件暂停在当前状态, 不符合条件时, 跳转到与目的行号一致的行号处, 如果目的行号为 0, 则自动往下一行执行。

n 1 暂停

标号: 0 输入口号: 0 条件: 断

目的行号: 0

参数: 输入口号 (控制器输入口 1-24), 条件 (用来进行判断对比的条件, 某个输出口通或断, 按“切换”键选择), 目的行号 (检测条件不符合时, 程序跳转至于行号相同的程序行处, 如果此处填写为 0, 则自动向下一行执行)

8.5 输出

设置输出口的状态。

n 1 输出

标号: 0 输入口号: 0 .0 .0 .0 .0

状态: 断

参数: 输出口号 (控制器输出口 1-18, 任意 5 个), 状态 (通或者断, 通过“切换”键选择)

8.6 循环

当程序执行到此处, 转移到制定的标号处执行, 再执行 N 次。注意: 需循环的程序段第一条指令填写标号, 循环指令前一条指令是循环程序段的最后一条指令。

n 1 循环

标号: 0 循环次数: 0

目的标号: 0

参数: 循环次数 (需要再循环的次数), 目的标号 (跳转到标号相同的指令 (非行号) 处)

8.7 顺圆运动

刀具以 F 的进给速度从圆弧起点到终点的顺时针插补, X,Y 圆弧终点是相对圆弧起点的增量值, 此种编程方式不支持整圆, 实现此指令, X,Y,R 需满足: $\sqrt{X^2+Y^2} \leq 2R$, 不满足条件指令不执行。

n 1 顺圆运动

标号: 0 X: 0.000 Y: 0.000

R: 0.000 F: 0

参数: X (X 向运动增量), Y (Y 向运动增量), R (圆弧半径。圆弧为优弧, 即大于 0 度小于等于 180 度的圆弧时, R 值为正值; 圆弧为劣弧, 即大于 180 度且小于 360 度的圆弧时, R 为负值), F (运动速度)

8.8 逆圆运动

刀具以 F 的进给速度从圆弧起点到终点的逆时针插补, X,Y 圆弧终点是相对圆弧起点的增量值, 此种编程方式不支持整圆, 实现此指令, X,Y,R 需满足: $\sqrt{X^2+Y^2} \leq 2R$, 不满足条件指令不执行。

n 1 逆圆运动

标号: 0 X: 0.000 Y: 0.000
 R: 0.000 F: 0

参数: X (X 向运动增量), Y (Y 向运动增量), R(圆弧半径。圆弧为优弧, 即大于 0 度小于等于 180 度的圆弧时, R 值为正值; 圆弧为劣弧, 即大于 180 度且小于 360 度的圆弧时, R 为负值), F (运动速度)

8.9 延时

延时相应时间, 最小单位是 0.001 秒。

n 1 延时

标号: 0 延时时间: 0

参数: 延时时间 (填写需要延时等待的时间)

8.10 判断跳转

执行到本行时, 检测本行设定输入口的状态进行判断, 符合条件跳转到制定标号 (非行号) 位置, 不符合条件自动执行下一行指令。

n 1 判断跳转

标号: 0 输入口号: 0 条件: 断
 目的行号: 0

参数: 输入口号 (控制器输入口 1-24), 条件 (用作判断的条件通或者断, 按“切换”键选择通或断), 目的标号 (跳转到标号相同的指令 (非行号) 处)

8.11 绝对跳转

执行到本行时跳转到制定标号 (非行号) 处。

n 1 判断跳转

标号: 0 目的行号: 0

参数: 目的标号 (跳转到标号相同的指令 (非行号) 处)

8.12 快速运动

本指令可实现快速直线插补到指定位置, 当有位移时, 系统以最高速度×速度倍率从当前点运动到所给的相对坐标位置。此运动受到速度倍率的影响。

n 1 快速运动

标号: 0 X: 0.000 Y: 0.000 Z: 0.000
 A: 0.000

参数: X (X 向相对坐标), Y (Y 向相对坐标), Z (Z 向相对坐标), A (A 向相对坐标)

8.13 回机械零

根据设定的轴与回零方向进行回机械零动作。

n 1 回机械零

标号: 0 选定的轴: X 回零方向: 负

参数: 选定的轴 (单轴默认为 X, 多轴 X/Y/Z/A 按“切换”键选择), 回零方向 (回零方向按“切换”键选择)

8.14 速度模式

速度模式，可以让各轴以不同的速度同时运行，没有指定具体的位置值，通过输入口的状态与条件进行判断，然后选择停止，并执行下一行。

n 1 速度模式

标号: 0 B: 0 C: 0

输入口号: 0 停止条件: 断

参数: B(B轴速度), C(C轴速度), 输入口(进行判断的输入口 1-24), 条件(用作判断的输入口状态, 用“切换”键选择状态通或断)

8.15 工件置数

执行该指令时，自动界面和手动界面上的工件计数会清空原有数据，显示成该设定值，该指令与工件计数配合使用。

n 1 工件置数

标号: 0 设定的值: 0

参数: 设定的值(用于加工时的起始工件数量)

8.16 工件计数

执行一次该指令时，自动界面和手动界面上工件计数位置的数据会选择加 1 或者减 1。

n 1 工件计数

标号: 0 计数方向: 减

参数: 计数方向(执行时通过程序中设定加或者减, 来对当前工件数目进行加或者减, 运动到该指令执行一次, 数据就加或者减 1 次, 计数方向按“切换”键选择)

8.17 子程调用

调用子程序指令，子程序内容放在主程序后面，并且需要用结束指令分开。

n 1 子程调用

标号: 0 子程序名: 0

参数: 子程序名(调用设定好名字的子程序)

9.18 子程开始

主程序在调用子程序时，结束指令后面需要编写子程序的内容，子程序的开头和结尾需要两个单独的指令组合，该指令为子程序内容的开头，然后后面编写需要执行的子程序动作。

n 1 子程开始

标号: 0 子程序名: 0

参数: 子程序名(用来被选择调用而设置的名字)

8.19 子程结束

主程序调用子程序时，结束指令后面需要编写子程序的内容，子程序的头尾需要两个单独的指令组合，此指令为子程序内容的结尾，在编写完需要执行的子程序动作后，加上该指令，来组成一段完整的子程序。

n 1 子程结束

标号: 0

参数: 无

注: 子程序编写的时候头尾指令必须存在, 否则无效

8.20 设定坐标

设定当前位置为新坐标点。

n 1 设定坐标

标号: 0 X: 0.000 Y: 0.000 Z: 0.000

A: 0.000 B: 0.000 C: 0.000

参数: X (X 轴的坐标), Y (Y 轴的坐标), Z (Z 轴的坐标), A (A 轴的坐标), B (B 轴的坐标), C (C 轴的坐标)

8.21 顺圆 IJ

刀具在 X, Y 坐标平面上以一定的进给速度进行圆弧插补, 从当前位置 (圆弧的起点), 沿圆弧移动到指令给出的目标位置, 切削出圆弧轮廓。顺时针圆弧插补叫做顺圆 IJ。顺圆 IJ 编程方式可以画整圆。

n 1 顺圆 IJ

标号: 0 X: 0.000 Y: 0.000

I: 0.000 J: 0.000

F: 0

参数: X,Y (X,Y 是圆弧终点相对于起点的坐标), I,J (圆心到圆弧起点的矢量值), F (圆弧插补时的进给速度)

8.22 逆圆 IJ

刀具在 X, Y 坐标平面上以一定的进给速度进行圆弧插补, 从当前位置 (圆弧的起点), 沿圆弧移动到指令给出的目标位置, 切削出圆弧轮廓。逆时针圆弧插补叫做逆圆 IJ。逆圆 IJ 编程方式可以画整圆。

n 1 逆圆 IJ

标号: 0 X: 0.000 Y: 0.000

I: 0.000 J: 0.000

F: 0

参数: X,Y (X,Y 是圆弧终点相对于起点的坐标), I,J (圆心到圆弧起点的矢量值), F (圆弧插补时的进给速度)

8.23 连续模式

当连续模式有效时, 从此指令往后, 相邻的两条指令运动轨迹都是直线, 从前一指令执行到后一指令不需要降速 (注: 一个连续模式只能连续 10 条运动指令); 当连续模式无效时, 从此指令往后, 相邻的两条指令运动轨迹都是直线, 从前一指令执行到后一指令必须经过降速过程。

n 1 连续模式

标号: 0 设置状态: 禁止

参数：设置状态（通过“切换”键设置禁止或有效状态）

8.24 非联动速度

各轴以设定的速度运行一直运行。与非联动急停、非联动缓停配合使用。

n 1 非联动速度

标号：0 Fx: 0 Fy: 0 Fz: 0
 Fa: 0 Fb: 0 Fc: 0

参数：Fx（设置 X 轴运行的速度），Fy（设置 Y 轴运行的速度），Fz（设置 Z 轴运行的速度），Fa（设置 A 轴运行的速度），Fb（设置 B 轴运行的速度），Fc（设置 C 轴运行的速度）

8.25 非联动相对

设定任意轴以任何速度运行任意距离。

n 1 非联动相对

标号：0 轴：X
 距离：0.000
 F：0

参数：轴（按“切换”键选择轴），距离（设置运行距离），F（设置运行的速度）

8.26 非联动缓停

执行到此指令时，做非联动运行的轴设置有效时，缓慢停止运转。

n 1 非联动缓停

标号：0 X轴：禁止 Y轴：禁止 Z轴：禁止
 A轴：禁止 B轴：禁止 C轴：禁止

参数：X 轴（按“切换”键设置禁止有效），Y 轴（按“切换”键设置禁止有效），Z 轴（按“切换”键设置禁止有效），A 轴（按“切换”键设置禁止有效），B 轴（按“切换”键设置禁止有效），C 轴（按“切换”键设置禁止有效）

8.27 非联动急停

执行到此指令时，做非联动运动的轴设置有效时，紧急停止运转。

n 1 非联动急停

标号：0 X轴：禁止 Y轴：禁止 Z轴：禁止
 A轴：禁止 B轴：禁止 C轴：禁止

参数：X 轴（按“切换”键设置禁止有效），Y 轴（按“切换”键设置禁止有效），Z 轴（按“切换”键设置禁止有效），A 轴（按“切换”键设置禁止有效），B 轴（按“切换”键设置禁止有效），C 轴（按“切换”键设置禁止有效）

8.28 判断完成

执行到此指令，判断非联动运动轴是否停止运动，停止运动跳转到目的标号所在的程序行。

n 1 判断完成

标号：0 轴：X
 目的标号：0

参数：轴（按“切换”键选择判断的轴），目的标号（满足条件，跳转到具有相同标号所在的程序行）

8.29 等待完成

执行到此指令，等待非联动运动轴完成动作，再执行下一条指令。

n 1 等待完成

标号: 0 轴: X

参数: 轴 (按“切换”键选择等待的轴)

8.30 模拟量输出

设置主轴运行速度。如果需要主轴停止运行，编一条指令：模拟量输出 标号: 0 S:0

n 1 模拟量输出

标号: 0 S: 0

参数: S (设置主轴速度，主轴速度最大取值为参数-速度中主轴速度)

8.31 坐标比较

某个轴坐标与设定的数值做比较，满足条件，跳转到某个设定的程序行，否则继续执行下一行程序。

n 1 坐标比较

标号: 0 条件: 大于 轴: X

数值: 0.000

目的行号: 0

参数: 条件 (比较条件，大于、等于、小于，按“切换”键选择)，轴 (被比较的进给轴，按“切换”键选择)，数值 (比较的数值)，目的行号 (需要跳转到的程序行)

九、启用或退出组态功能

9.1 启用组态功能

首先，将组态功能通过 U 盘导入控制器中。

其次，登录控制器的组态密码。

第三，将参数-速度参数，<组态功能>参数项改为有效，保存参数。

最后，断电重启。显示组态界面。

9.2 退出组态功能

当前界面为组态界面，按“返回”键，输入组态密码，进入正常界面。不想启用组态功能，将参数-速度参数，<组态功能>参数项改为禁止。

附录 电子齿轮设定

电子齿轮是为了让不同的设备有不同的数据单位 (单位可以是 mm, 度数, 圈数等)，同时，设备实际移动的距离，与控制器上显示的一致。

例如设备要求 X 轴以 mm 为单位, Y 轴以角度为单位, Z 轴以圈数为单位，计算电子齿轮，填写参数保存，分子、分母分别表示进给轴电子齿轮的分子、分母，此数值的取值范围为 1~99999。

电子齿轮分子、分母的确定方法

电子单向转动一轴所需要的脉冲数

电机单向转动一轴所移动的距离 (以微米为单位)

将其化简为最减分数，并使分子和分母均为 1~99999 的整数，当有无穷小数时 (如 π)，可将分子、分母同乘相同数 (用计算器多次乘并记住所乘的总值，确定后重新计算以消除计算误差)，以

使分子、分母略掉的小数影响最小，单分子和分母均应为 1-99999 的整数。

例 1：丝杠传动：步进电机驱动器细分为一转 5000 步，或伺服驱动器每转 5000 个脉冲，丝杠导程为 6mm，减速比 1:1，即 1.0

$$\frac{5000}{6 \times 1000 \times 1.0} \rightarrow \frac{5}{6}$$

即：分子为 5，分母为 6

例 2：齿轮齿条：步进电机驱动器细分为一转 6000 步，或伺服驱动器每转 6000 脉冲，齿轮齿数为 20，模数 2.

则齿轮转一周齿条运动 $20 \times 2 \times \pi$

$$\frac{6000}{20 \times 2 \times 3.1415926535898 \times 1000} \rightarrow \frac{1}{20.943951} \rightarrow \frac{107}{2241}$$

即：分子为 107，分母为 2241，误差为 2241 毫米内差 3 微米（注意 π 应该足够精确）

例 3：旋转角度：步进电机驱动器细分数为一转 5000 步，或伺服驱动器每转 5000 个脉冲，减速比为 1:30

$$\frac{5000 \times 30}{360 \times 1000} \rightarrow \frac{5}{12}$$

即：分子为 5，分母为 12，所有单位都换算成角度值

例 4：运动圈数：步进电机驱动器细分数为一转 5000 步，或伺服驱动器每转 5000 个脉冲，减速比 1:1

$$\frac{5000}{1 \times 1000} \rightarrow \frac{5}{1}$$

即：分子为 5，分母为 1，所有的单位都换算成圈数



扫一扫
查看使用视频

北京多普康自动化技术有限公司

地址：北京市昌平区北清路1号院珠江摩尔大厦6号楼2单元909

咨询热线：4006-033-880

官网：www.top-cnc.com

淘宝旗舰店：<http://888cnc.taobao.com/>